

Probenahmeprotokoll gem. PN98

Az:20-102-A

A: Allgemeine Angaben

Ort (Probenahmepunkte s. Abb. 1): Leidersbach, Seniorenheim_____

Datum und Uhrzeit der Probenahme: 15.06.2020, 10.15 – 17.30 Uhr_____

Probennehmer: L. Illian_____

Auftraggeber: Schwetlick Bauträgersgesellschaft mbH_____

Herkunft des Abfalls: anstehender Boden_____

Vermutete Schadstoffe: keine_____

Untersuchungsstelle: Agrolab, Bruckberg_____

B) Vor-Ort-Gegebenheiten

Abfallart /Allgemeine Beschreibung: Kiesiger Lehm_____

Gesamtvolumen / Form der Lagerung: -_____

Lagerungsdauer: -_____

Einflüsse auf das Abfallmaterial: _____

Probenahmegerät und -material: 3 x Rammkernrohr Entnahmetiefe 0 – max. 2 m_____

Probenahmeverfahren: Mischprobenerstellung_____

Anzahl der Einzelproben pro Mischprobe: 36_____

Probenvorbereitungsschritte: keine_____

Probentransport und -lagerung: luftdicht verpackter Beutel_____

Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch ohne Befund

Bemerkungen: keine

Lageplan beigefügt als Abb. 1



Buseck, der 18.06.2020



Abb. 1: Lage der Bohrpunkte B1 - B3